

Note sullo stato dell'impianto

- Impianto chiuso
- UPS by-passato - (sostituire accumolatori)
- T5 - T6 - T7 non funziona probabile mancanza di alimentazione
- Prevista pulizia telecamere
- Verifica l'orientamento
- Verifica posizionamento tabelle
- Regolamento d'Istituto Preseren mancante
- Regolamento d'Istituto Stefan mancante

Postazione Telecamera

SYAC DigiEye

U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Area Servizi Finanziari e Tecnici
U.O. Impianti Tecnologici ed Energia

piazza Vittorio Veneto, 4 - 34132 Trieste
Tel. 040-27591
utiigiuliana-julijskaobcina.eu/ugit

Responsabile di U.O.
per. ind. Roberto DODICH

Progettisti:
Andrea CHELLERI
Federico VASCOTTO

Tavola: Data:

Riferimento: Liceo Scientifico "Preseren" / Istituto Tecnico Lingua Slovena "J. Stefan"- Strada di Guardiella, 13/1-2 - SECONDO PIANO

Oggetto: Impianto di Videosorveglianza

Commento:

A0