



linea rack
200 V

Area rack
200 V

Note sullo stato dell'impianto

- Impianto chiuso
- UPS by-passato - (sostituire accumulatori)
- TS - 16 - 17 non funziona probabile mancanza di alimentazione
- Previsi pulizia telecamere
- Verifica taratura telecamere
- Verifica posizionamento tabelle
- Regolamento di stato Presen non mancante
- Regolamento di stato Presen mancante

Posizione Telecamere

SYSC D&E/R

UFFICIO TECNICO
per la manutenzione

Area Servizi Funzionali e Tecnici
UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI ed ENERGIA
Piazza della Vittoria, 1 - 20121 Milano
www.comune.milano.it

Progetto: **Andrea CANTINI**
Autore: **SYSC D&E/R**

nome: **Dati Tecnici - 2° piano / Impianto Telecomunicazioni - 2° piano - Strada di**
indirizzo: **Via della Vittoria, 1 - 20121 Milano**
coordinati: **Impianto di Telecomunicazioni**