



Note sullo stato dell'impianto

- Impianto chiuso
- UPS by-passato - (sostiture accumulatori)
- TS - T6 - T7 non funziona probabile mancanza di alimentazione
- Previsita pulizia telecamere
- Verifica fornetamento
- Verifica posizionamento tabelle
- Regolamento d'istituto Preseren mancante
- Regolamento d'istituto Sclain mancante

Posizione Teleromera

SVAE CNR/PE

U.T.I. GIULIANNA - JOLUJUNA M.T.U.

Area Servizi Finanziari e Fondi
 U.O. Installa Tecnologie ed Energia
 Area Servizi Tecnici, 4-1117 Roma
 viale Mellini, 82/100/101/102/103/104

Progetto di U.O.
 per il sistema SVAE/PE
 Ing. Andrea CANTARI
 Ing. Andrea VINCIGUERRA

Numero: Utile Spese per il "Progetto" / Titolo: Titolo Utile Spese "A. Sclain" - Stato di
 Opere: Impianto di Teleromera